

## TECHNICKÝ LIST

### VISION kalhoty lacl

Pracovní oděv

Objednávkové číslo: H9108 (šedo-oranžová)  
H9121 (šedo-oranžová prodloužená)  
H9124 (šedo-oranžová zkrácená)  
H9105 (černo-šedá)  
H9127 (černo-šedá prodloužená)  
H9111 (tarmac)  
H9144 (tarmac prodloužená)  
H9118 (tarmac zkrácená)  
H9147 (tarmac zkrácená)  
H9130 (černo-šedá zkrácená)  
H9184 (tmavá modrá)  
H9186 (tmavá modrá prodloužená)  
H9188 (tmavá modrá zkrácená)  
H9192 (zelená)  
H9194 (zelená prodloužená)  
H9196 (zelená zkrácená)



Materiál: kepr 60% bavlna, 40% polyester

Gramáž: 260 g/ m<sup>2</sup>

Velikost: 46 - 64

---

Montérkové kalhoty s laclem z kvalitního směsového materiálu.

Popis: Náprsenka s kapsami, elastické šle, zesílená kolena, kapsy na nákolenníky, kapsy a poutka na nářadí.

---

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

ČSN EN ISO 13688:2013- Ochranné oděvy- Všeobecné požadavky

OOP jednoduché konstrukce proti minimálním rizikům, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána.

Samocertifikace byla provedena na základě technické dokumentace výrobku a praktických zkoušek ergonomických vlastností výrobku firmou Ardon Safety s.r.o. dne 12. 1. 2021.

Kolekce VISION splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost a je držitelem certifikace OEKO-TEX®Standard 100, číslo certifikátu PG020128167.



---

<b>Počet kusů v kartonu:</b>	<b>10 ks</b>
<b>Hmotnost kartonu:</b>	<b>24 kg</b>
<b>Rozměr kartonu:</b>	<b>0,085 m<sup>3</sup></b>
<b>Dílčí balení:</b>	<b>1 ks</b>

---

Životnost závisí na míře používání a rychlosti opotřebení v daných podmínkách. Nevhodnými skladovacími podmínkami, nesprávným udržováním a ošetřováním se životnost zkracuje. Záruční doba je 24 měsíců. V žádném případě nelze zaměňovat záruční dobu s životností výrobku. Při intenzivním užívání může být životnost kratší než poskytovaná záruka.

Výrobek neobsahuje žádné látky v koncentracích, které jsou známé nebo podezřelé pro nepříznivý účinek na hygienu nebo zdraví uživatele. U citlivých osob však není vyloučeno podráždění pokožky, v takovém případě oděv dále nepoužívejte. Vyhněte se ohni a zdrojům intenzivního tepla.

K těmto oděvům není určeno žádné příslušenství ani náhradní části. Pokud není oděv používán, je doporučeno jej skladovat v suchých a dobře větraných prostorách mimo dosah přímého slunečního záření. Přepravujte nejlépe v původním balení, chraňte před vlhkem a extrémními teplotami. Po použití ekologicky zlikvidujte.

---